



1. А - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
2. Б - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
3. Нумерация выводов показана условно.

H14.42-1B